

## Recensement petit patrimoine Pays de Charlieu

Éléments recensés

Date (194)

Localisation

Commune

St-Hilaire sous Charlieu

Lieu dit

Les Rats

Coordonnées

X (743,25) et Y (2125,90)

Propriétaire

Nom

Adresse



Caractéristiques

Datation

Puit du XXe siècle.

Matériaux

La margelle, le contours et le toit sont en pierre calcaire, le rouleau est en bois et la manivelle en acier.

Etat de conservation

Le puit est assez bien conservé mais, il aurait besoin d'être nettoyé.

Etat des abords

Les abords sont moyens.

Informations recueillies sur l'élément

Il s'agit d'un puit à margelle et toit en pierre jaune.