

Renseignement petit patrimoine Pays de Charlieu

Éléments recensés

N° : 10

Localisation

Commune

St-Hilaire sous Charlieu

Lieu dit

Le Verchat, à l'intersection entre
des chemins

Coordonnées

X (743,90) et Y (2126,55)

Propriétaire

Nom

Adresse

Caractéristiques

Datation

Puit du XXe siècle.

Matériaux

Puit construit avec des tuiles rouges, soutenues par des planches de bois, le contours du puit est en brique rouge, la margelle en pierre jaune a été crépie et la manivelle est en acier.

Etat de conservation

Le puit est assez bien conservé, il aurait besoin d'être nettoyé.

Etat des abords

Les abords sont propres.

Informations recueillies sur l'élément

Puit à margelle et toit en tuile rouge.

