

Recensement petit patrimoine Pays de Charlieu

Élément recensé

Puit (20)

Localisation

Commune
St Hilaire sous Charlieu

Lieu dit
Champroy, dans une propriété

Coordonnées
X (742,75) et Y (2124,40)

Propriétaire

Nom
M. Pinton

Adresse



Caractéristiques

Datation
Puit du XXe siècle.

Matériaux
Puit qui a été récemment enduis. La porte est en bois, le toit est en pierre jaune et la manivelle en acier.

Etat de conservation
Le puit est assez bien conservé.

Etat des abords
Les abords sont moyens.

Informations recueillies sur l'élément

Il s'agit d'un puit fermé avec un toit en pierre jaune.