

Recensement petit patrimoine Pays de Charlieu

Élément recensé

Lavoir (25)

Localisation

Commune
St Hilaire sous Charlieu

Lieu dit
Le bourg

Coordonnées
X (742,70) et Y (2126,30)

Propriétaire

Commune
St Hilaire sous Charlieu

Caractéristiques

Datation
Lavoir du XIXe siècle.

Matériaux
Lavoir en pierre calcaire, il y a aussi une petite passerelle pour passer de l'autre côté du lavoir.

Etat de conservation
Le lavoir est assez bien conservé mais il aurait besoin d'être nettoyé.

Etat des abords
Abords bon mais l'eau du lavoir est sale.

Informations recueillies sur l'élément

Autrefois un lieu où les femmes venaient laver leur linge, il s'agissait d'un lieu communautaire, de rassemblement.

