

## Recensement petit patrimoine Pays de Charlieu

Élément recensé

Cote: 10

Localisation

Commune

St Hilaire sous Charlieu

Lieu dit

La Bordonnerie, à la croisée de routes

Coordonnées

X (742,80) et Y (2125,35)

Propriétaire

Commune

St Hilaire sous Charlieu

Caractéristiques

Datation

Croix du XIXe siècle.

Matériaux

Le piédestal, le socle, le dé et le fût sont en pierre calcaire. Le croisillon a été changé, il est en béton. Une statue en fer du Christ est situé sur le croisillon.

Etat de conservation

La croix est assez bien conservée, elle nécessiterait des travaux de nettoyage.

Etat des abords

Les abords sont propres.

Informations recueillies sur l'élément

Il s'agit d'une croix de chemins.

